

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и
Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 236/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 95»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору № 236
от « 02 » апреля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 08 » апреля 2021 г. по 17 ч 00 мин. « 05 » мая 2021

проведена проверка

начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области майром вн. сл. Сизовым Дмитрием Александровичем

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Оренбургская область, г. Оренбург, п. Каргала, ул. Ленинская, 2, корп. в

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Заместителем директора МОАУ «СОШ № 95» по АХР Шониной А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1	Выход на лестничную клетку со второго этажа правого крыла не	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной за-	18.04.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
	оборудован дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	щиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2 ✓	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения столовой	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	18.04.2022	
3 ✓	Ширина эвакуационного выхода из здания в левом крыле на первом этаже выполнена менее 1,2 метра (фактически 0,75 м.)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	18.04.2022	
4 ✓	Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку со второго этажа выполнена менее 1,2 м (фактически 1,1 м)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	18.04.2022	
5	Допущено уменьшение ширины пути эвакуации на площадке лестничной клетки, путем установки радиаторов отопления	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.4.2, 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	18.04.2022	
6	Допущен перепад высот (тепловой трубопровод) на пути эвакуации в левое крыло здания, без установки пандуса с уклоном не более 1:6	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуа-	18.04.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
		ционные пути и выходы»		
7	Отсутствует второй механизм самозакрывания и уплотнения в притворах на двупольной двери, ведущей в лестничную клетку на уровне первого этажа	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.24, 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	18.04.2022	
8	В помещении дошкольной группы (Ф 1.1) ширина эвакуационных выходов выполнена менее 1,2 м (фактически 0,85-1,1 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	18.04.2022	
9	Допущен перепад высот (тепловой трубопровод) на пути эвакуации в правое крыло здания, без установки пандуса с уклоном не более 1:6	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	18.04.2022	
10	Отсутствует сертификаты на материал отделки полов в помещении столовой	п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	18.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области Сизов Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» мая 2021 г.

М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

*Заместитель директора МОАУ «СОШ № 95»
по АХР Шонина Анна Валерьевна
(По доверенности)*

(должность, фамилия, инициалы)

«05» мая 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99